

### ISTRUZIONE PER LA MESSA IN OPERA, L'USO E LA MANUTENZIONE DEL

### TORNIO "SAG 180,"

Instructions pour la mise en route, installation et manutension du TOUR "SAG 180.,

Instruktionen für die Inbetriebsetzung, Unterhalt und Betrieb der DREHBANK "SAG 180,,



### Pulizia

Togliere accuratamente con stracci puliti imbevuti di petrolio lo strato protettivo di grasso e vernice antiruggine da tutte le parti lavorate esterne, e, in particolare modo, dalle guide di scorrimento.

### Piazzamento

Il rendimento di lavoro e il grado di precisione conseguibili sui pezzi da tornire, dipendono in modo particolare dall'esatto piazzamento della macchina. E' perciò necessario piazzare la stessa su una fondazione in muratura della profondità di circa 45 cm., della lunghezza e larghezza di 20 cm. superiore alla superficie di appoggio della macchina.

Sul luogo di piazzamento si provveda a livellare la macchina con l'ausilio della livella a bolla d'aria che dev'essere collocata sui piani di lavoro alternativamente in senso longitudinale e trasversale.

Per la messa a punto occorre servirsi dei bulloni di regolazione (n° 50) piazzati nella cavità dello zoccolo della macchina sotto ai quali dovrà essere sistemata una piastra d'acciaio della dimensione di mm. 60 × 60 per lo spessore di circa 8 mm., così da ottenere un perfetto piano orizzontale.

Dopo avere effettuata la colata, si lasci solidificare la massa di cemento per la durata minima di 48 ore. Trascorso detto periodo di tempo si provveda a stringere i dadi dei bulloni (n. 51) di ancoraggio, avendo cura di seguire la livella collacata (o collocandola) nell'uno e nell'altro verso della tavola.

### Lubrificanti e lubrificazione

Ingrassare periodicamente i cuscinetti del motore e della elettropompa.

Poichè la lubrificazione di tutti gli organi interni della testa, della scatola avanzamenti e della scatola grembiale, è a bagno d'olio, è necessario seguire le prescrizioni indicate sulla targa situata nella parte posteriore della macchina circa i tipi di lubrificanti. Tre spie di livello permettono di controllare la regolarità della lubrificazione. Il supporto barre d'estremità deve essere lubrificato per mezzo dell'immissione di olio nel serbatoio ricavato nel supporto stesso.

Porre maggiore attenzione alle guide di scorrimento, le quali sono soggette a maggiori pressioni od a scorrimenti particolari causati dagli spostamenti meccanici. In diversi punti della macchina sono situati appositi oliatori che l'operatore addetto alla stessa deve tenere in considerazione e di cui deve ricordare l'ubicazione.

### Impianto di refrigerazione

La circolazione del liquido refrigerante è assicurata da una elettropompa montata sul piede destro del tornio. L'elettropompa viene messa in movimento da un apposito interruttore (n. 10) situato sul fronte del piede sinistro del tornio ed aspira il refrigerante dal serbatoio ricavato nell'interno del piede destro, per spingerlo nella conduttura di mandata, sulla quale è inserito il rubinetto di scarico, indirizzandola sull'utensile e sul-pezzo di lavoro.

Da questo cade nella vasca ricuperi ed attraverso un filtro è fatta convogliare nella conduttura di ritorno e quindi nel serbatoio dove ha modo di decantarsi.

### Registrazione gruppo frizioni

Per la registrazione delle frizioni occorre togliere il coperchio posteriore (N° 27), allentare la vite a cava esagonale (K) a seconda del gruppo di frizione che si vuole registrare e, con apposita chiave, eseguire la registrazione voluta per mezzo della ghiera (Z), per ultimo serrare nuovamente le viti a cava esagonale (K).

Per la registrazione è normalmente sufficiente fare ruotare la ghiera di circa 15°.

### Pulizia del filtro

Per la pulizia del filtro (n. 3), che è posto sulla parte anteriore della testa, si dovrà smontare la flangia e togliere il filtro situato nell'interno.

### Senso di rotazione

Controllare nell'interno del carter il senso di rotazione segnato dalla freccia posta sulla puleggia. E' assolutamente necessario verificare quanto sopra perchè il senso contrario non permette la lubrificazione della macchina.

### Registrazione assiale della vite madre

Le sollecitazioni assiali della vite madre vengono sopportate da anelli in acciaio temperato che, col lungo uso, si logorano.

A tale inconveniente si rimedia regolando le due ghiere (n. 24) che fanno spallamento al supporto delle barre.

### Nettoyage

Enlever avec soin avec des chiffons propres imbibés de pétrole le couche protectrice da graisse et vernis antirouille de toutes les parties travaillées extérieurement, et particulièrement, des conduit d'écoulement.

### Placement

Le rendement de travail et le degré de précision qu'on peut obtenir sur les pièces à tourner, dépendent de façon particulière du placement exact de la machine. Il est donc nécessaire de placer celle-ci sur une fondation en maçonnerie de la profondeur d'environ 45 cm., d'une longeur et largeur de 20 cm supérieure à la superficie d'appui de la machine.

Sur le lieu de placement on doit niveler la machine avec l'auxiliaire du niveau à bulle d'air, qui doit être placé sur les plans de travail alternativement dens le sens longitudinal et transversal.

Pour la mise en place, se servir des boulons de règlage (n. 50) placés dans le trou du socle de la machine, jusqu'à ce que l'on obtienne un parfait plan horizontal.

Après avoir effectué la coulée, laisser solidifier la masse de ciment pendant le temps minimum de 48 heures. Une fois écoulée cette periode de temps, on doit serrer les dés des boulons (n. 51) d'ancrage, en ayant soin de suivre le niveau placé (ou en le plaçant) dans l'un ou dans l'autre côté de la table.

### Lubrifiants et lubrification

Graisser périodiquement les coussinets du moteur et de l'électropompe.

Lorsque la lubrification des tous les organes internes de la poupée, de la boîte avancements et de la boîte tablier, qui est à bain d'huile, il est nécessaire de suivre les prescriptions indiquées sur la plaque située dans la partie posterieure de la machine en ce qui concerne les types de librifiant. Trois lucarnes de niveau permettent de controler la régularité de la librification.

Le support barres d'extrémité doit être lubrifié par le moyen d'immission d'huile dans le réservoir logé dans le support même. Fixer une plus grande attention aux conduits d'ecoulement, lesquels sont sujets à de plus fortes pressions ou à des écoulement particuliers causés par des deplacements mecaniques.

En divers points de la machine sont situés des huileurs posés que l'opérateur adapté à la machine doit tenir en considération et dont il doit se rappeler la position.

### Emplacement de refrigeration

La circulation du liquide réfrigérant est assurée par une électro-pompe montée sur le pied droit du tour. L'électro-pompe est mise en mouvement par un intérrupteur (n. 10) situé sur la façade du pied gauche du tour et aspire le réfrigérant du résorvoir logé dons l'intérieur du pied droit, pour le pousser dans la conduite d'envoi, sur laquelle est inséré le robinet de décharge, le dirigeant sur l'outil et sur la pièce en travail.

De calui-ci, il tombe dans le bassin à récupération et à travers un filtre, il est convoyé dans la conduite de retour et de là dans le reservoir où il va se décanter.

### Reglage du groupe des frictions

Pour le réglage des frictions il faut enlever le couvercle postérieur (N° 27) relâcher la vis à tête creuse à six pans (K) suivant le groupe de friction que l'on veut régler; à l'aide d'une clé spéciale on peut effectuer le réglage désiré au moyen d'une bague (Z); finalement on serre à nouveau les vis à tête creuse à six pans (K).

Pour le réglage il suffit normalement de faire faire à la bague un tour d'environ 15°.

### Nettoyage du filtre

Pour le nettoyage du filtre (n. 3), qui est placé sur la partie antérieure de la poupée, on devra démonter la pièce et enlever le filtre situé dans l'intérieur.

### Sens de rotation

Contrôler dans l'intérieur du carter le sens de rotation marqué par la flèche posée sur la poulie. Il est absolument nécessaire de vérifier ce cidessus parce que le sens contraire ne permet pas la lubrification de la machine.

### Contrôle axial de la vis mère

Les pressions axiales de la vis mère sont supportées par des anneaux en acier traitée, lesquels, par un long emploi, s'usent. A un tel inconvenient on y remedie en règlant les deux chapes (n. 24) qui font epaulement au support des barres.

### Reinigung.

Bei Erhalt der Drehbank soll dieselbe mit Putzfäden, welche in Petrol getränkt wurden, con allem Fett und Rostschutz befrait werden, wobei besonders die Führungsflächen gut gereinigt werden sollen.

### Aufstellen der Maschine.

Wirtschaftlichkeit und Präzision der Maschine hängen bedeutendermasse von der genauen Aufstellung der Maschine ab. Es wird empforhlen, die Maschine auf ein Fundament in Beton mit ca. 45 cm Tiefe zu stellen, wobei die Länge und die Breite des Fundamentsockels allseitig ungefähr 20 cm über die Abstützflächen der Maschine hinausragen soll.

Die Maschine soll mit einer Präzisions-Wasserwaage genau ausgerichtet werden, wobei diese Waage abwechslungsweise auf die Führungsflächen in Läugsrichtung und in Querrichtung aufgestellt wird.

Um die Maschine genau auszurichten, bediene man sich der Regulierschrauben (50), welche im Sockel der Maschine vorgesehen sind.

Wenn der Zementguss ausgeführt ist, lasse man mindestens während 48 Stunden gut trocknen. Hierauf kann die Maschine durch Anziehen der Schrauben (51) d.h. der Muttern befestigt werden, wobei man wiederum mit der Wasser-Waage die genaue Lage der Führungsflächen kontrolliert und event. nachrichtet.

### Schmierung und Schmiermittel.

Von Zeit zu Zeit versehe man die Kugellager von Motor und Kühlmittelpumpe mit Kugellagerfett. Für die Schmierung des Spindelstockes, des Vorschubgetriebes und des Schlosskastens, welche eine Oelbadschmierung darstellt, beachte man genau die Angaben auf der hintern Seite der Maschine betr. der Oelqualitäten. Man kontrolliere den Oelstand ständig mit Hilfe der drei vorgesehenen Oelschaugläsern.

Rechts an der Maschine befindet sich der Support für die Abstützung von Zug —, Leit — und Reversierspindel. Oben am Support ist eine Oeffnung vorgesehen, welche allwöchentlich mit Oel versehen werden soli. Man achte besonders auf die Reinigung und ständige Schmierung sämtlicher Führungsflächen.

In verschiedenen Punkten der Maschine sind einfache Oelnippel vorgesehen, welche mindestens allwöchentlich mit Oel versorgt werden müssen.

### Kühlmittel-Anlage.

Im rechten Maschinenfuss ist der Behälter für das Kühlmittel vorgesehen und eine Elektropumpe sorgt für dessen Umlauf. Die Elektropumpe wird mittels Schalter (10) in Betrieb gesetzt, welche sich am linken Maschinefuss der Drehbank befindet. Durch die Zuleitung wird das Kühlmittel an das Werkzeug herangeführt und fällt wieder in die Späenauffangschale, von wo aus das Kühlmittel über einen Filter in Behälter zirückfliesst.

### Einstellung der kupplungsgruppe

Zur Einstellung der Kupplungsgruppe muss der hintere Deckel (Nr. 27) abgenommen werden, die Schraube mit hexagonalem Ritzel (K), je nach der einzustellenden Kupplungsgruppe, gelockert und dann mit entsprechendem Schlüssel, die gewünschte Einstellung mittels des Ringes (Z) ausführen; zum Schluss die Schraube mit hexagonalem Ritzel (K) wieder anziehen.

Gewöhnlich genügt es, für die Einstellung den Ring um etwa 15° zu drehen.

### Reinigung des Oelfilters.

Rechts am Spindelstochk befindet sich der Oelfilter (3), welcher herausgenommen und gereinigt werden Kann, inem man den bezüglichen kleinen Flansch löst.

### Drehsinn der Antribs-Riemenscheibe.


Beim Anschliessen der Maschine achte man darauf, dass der Drehsinn an der Riemenscheibe unbedingt dem darauf markierten Pfeil entspricht. Ist dies nicht der Fall, würde die automatische Schmierung des Spindelstockes nicht funktionieren.

### Axiale Regulierung der Leitspindel.

Die axialen Beanspruchungen der Leitspindel werden von Druckringen aus gehärtetem Sathl aufgenommen, welche sich jedoch abnutzen können. Sollte dies der Fall sein, so reguliere man das Spiel durch entsprechendes Anziehen der beiden Gewindemuttern (24), welche die Schultern anden beiden Abstützungen der Spindel bilden.

### PIANO DI FONDAZIONE

### Plan de fondation - Fundamentsplan



## DI COMANDO ORGANI

- Volantino comando 9 velocità mandrino. 2
- Leva innesto inversione-avanzamento barre.
- Spia di funzionamento pompa mandata ollo al mandrino e filtro.
- Spia livello olio testa.
- Leva innestro vite-barra. 2
- Leva innesto tre rapporti avanzamento. 6
  - Spia livello olio scatola avanzamenti.
  - Volantino comando 6 posizioni. 5 8
- Leva innesto passi Metrici-Whitworth. 6
  - Pulsante arresto elettropompa 10a
- Spia funzionamento elettropompa Pulsante marcia elettropompa 106 10c
  - Pulsante di marcia. 11)
    - Spia di funzionamento. 12)
      - 13) Pulsante di arresto.
- 14) Leva comando senso di rotazione mandrino.
- Leva innesto avanzamenti longitudinali . tra. 15)
- Spia livello olio scatola grembiale. 16)
- Leva bloccaggio carrello.
- Leva comando senso di rotazione mandrino. 18)
- 19) Leva innesto chiocciola sulla vite.
- 20) Leva per riscontri a 5 posizioni.
- Riscontri di posizione spostabili. 21)
- . (25
- Leva bloccaggio canotto contropunta.
  - Leva bloccaggio corpo contropunta, in a
    - Ghiere di registro vite madre. 24)
- Rubinetto' per liquido refrigerante. 25
- Leva bloccaggio corpo contropunta. 26)
  - Coperchio ispezione gruppo frizione. 27)
- Coperchio ispezione impianto elettrico. 28)
- Tappo di registro leva n. 1522 rappresentata 59)
- Spia livello liquido refrigerante. 30)

in Tav. n. 5.

- Elettropompa per mandata liquido refrigerante, 31)
- Tappo di scarico liquido refrigerante. 32)

## ш ORGANES DE COMMAND

- Selecteur commandant les 9 vitesses de broche.
- Temoin de fonctionnement de la pompe du pa-Selecteur commandant les 9 vitesses de broc
   Levier d'avances et inversion de la tringle.
   Temoin de fonctionnement de la pompe du j
- 3) Kontrollglas für das Drucköl zum Filter und zur Spindel.

2) Hebel für die Umschaltung der Vorschubrich-

1) Wählerhebel für 9 Spindelgeschwindigkeiten.

BEDIENUNGSORGANE

- Oelstandsanzeiger für Spindelstock, 4
- Umschalthebel Leitspindel · Zugspindel. <u>2</u>2
- 6) Umschalthebel für drei verschiedene Vorschub-Verhältnisse,
- Oelstandsanzeiger für Vorschubgetriebe.
- Wählerhebel für sechs verchiedene Vor-8)
- Umschalthebel metrisch Witvorth-Gewinde, 6
  - Ausschaltknopf für Elektropumpe.
- Einschaltknpf für Elektropumpe.  $10^{6}$

Indicateur lumineux du fonctionnement de

10b Poussoir pour la marche de l'électropompe

Poussoir pour l'arrêt de l'électropompé

10a

Levies d'engagement pour pas Métriques et

Levier d'engagement des trois rapports d'a-

Niveau d'huile dans la boîte d'avances.

Selecteur de la boîte a 6 position.

8

6

5

Levier d'engagement vis-mêre uo tringle,

Niveau d'huile de la tête.

(<del>4</del> €) 6

lier de la broche.

- Signallampe für Elektropumpe 10c
- 11) Druckknopf zum Einschalten der Maschine
- Signallampe. 12)
- Druckknopf zum Anhalten der Maschine, 13)
  - Reversierhebel. 14)
- Einschalthebel für Längs und Quervorschübe 15)

Levier d'engagement des avances longitudina-

Levier d'embragage-inversion de la broche.

14.)

15)

Lampe temoin de fonctionnement.

12) 13)

11)

Bouton poissoir d'arrêt.

Bouton poussoir de marche.

l'électropompe,

30

Levier d'embragage de l'écrou de la vis mêre.

19) 8 21)

18)

Levier de selection des 5 butées.

Butées a position réglable.

Levier d'embragage-inversion de la broche.

Levier de bloçage du chariot.

17)

16)

Niveau d'huile du tablier.

les et transversales.

Levier de bloçage du canon de la contrepointe.

Levier de bloçage de la contrepointe.

23)

8

Réglage de jeu lateral de la vis mêr.

Robinet du liquide réfrigerant.

25) 26) 27)

- Oelstandsanzeiger für Schlosskasten. (91
  - Hebel für Blockierung des Schlittens. 17)
    - Reversierhebel. 18)
- Hebel zum Einschalten del Schnecke auf der Spindel (Gewindeschneiden). 19)
- Hebel für die Wahl von vier Anschlagstel. lungen. 20)
- Verstellbare Anschläge.
- Blockierhebel für die Spindel des Reitstockes. 35
  - Blockierhebel für den Reitstock. 23)
- Reguliermuttern für Leitspindel. 24)
  - Hahn für Kühlmittel. 25)
- Blockierhebel für Reitstok. 26)
- Scutzdeckel für Kupplungen. 27)
- Scutzdeckel mit elektr. Ausrüstung. 28)

Couvercle d'inspection de l'appareillage elec-

28)

Couvercle d'acces au groupe de friction.

Levier de bloçage de la contrepointe.

Réglage du levier 1522 représenté e la table 5.

59) 30 Bouchon de vidange du liquide réfrigerant,


32)

31) Electropompe de refrigeration. Niveau de liquide réfrigerant.

- Regulierzapfen (füf Hebel 1522 in zeichnung No. 5). 29)
- 30) Kontrollschauglas für.Kühlmittel.
- 31) Kühlmittelpumpe.
- 32) Ablasschraube für Kühlmittel.

### ORGANI DI COMANDO

### Organes de commande - Bedienungsorgane



# CARATTERISTICHE E

180		. 110			1000-1500	<b>ه</b>	(45 - 70 - 108
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	ċ	45
Altezza delle punte sul banco	Altezza delle punte sull'incavo	Altezza delle punte sulla slitta	Larghezza del banco	Larghezza dell'incavo	Distanza fra le punte	del mandrino	

| 43 - 70 - 100 | Numero dei giri con motore a 50 P | 167 | 206 - 400 | 400 | 040 | 1500

| 620 - 960 - 1500 Filettature Metriche mm. 0.375 - 0.5 - 0.625 - 0.75 0.875 - 1 - 1.125 - 1.25 - 1.5 - 1.625 - 1.75 - 2 2.25 - 2.5 - 2.75 - 3 - 3.25 - 3.375 - 3.5 - 4 - 4.5

4.75 . 5 - 5.5 - 5.75

Filettature Whitworth fil. 1" - 3 \_ 3'/4 - 3'/4 - 3'/4 - 4'/4 - 5 - 5'/4 - 5 - 5'/4 - 6 - 6/4 - 6 - 6/4 - 7 - 8 - 9 9'/2 - 10 - 11 - 11/4 - 12 - 13 - 13/2 - 14 - 16 - 18 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 32 - 36 - 38 - 40 - 44 - 46

da 0.021 a 0.44	da 0.021 a 0.44	mm. 310	mm. 51		n. 80	문. 2	Kg. 1250-1320	mm. 2300-2800	mm. 800	mm. 1250
Avanzamenti longitudinali d		Diametro della piattaforma	Diametro del foro mandrino	Attacco CAM-LOCK Tipo D1-5"	Numero degli avanzamenti	Potenza del motore a 50 P.	Peso approssimativo	Lunghezza massima d'ingombro	Larghezza massima d'ingombro	Altezza massima d'ingombro

## ACCESSORI NORMALI DI DOJAZIONE

Motore elettrico Impianto elettrico

1 Plateau a 4 griffe indipendenti

I Lunetta fissa

1 Serie di ingranaggi di ricambio

1 Come Morse di riduzione al mandrino 1 Serie chiavi registrazione

Tubazione e impianto refrigerante 1 Disco Menabride

1 Lunetta Mobile 2 Punte acciaio rettificate

1 Serie chiavi di servizio

1 Risconto a 4 posiziani

# CARACTERISTIQUES ET DIMENSIONS PRINCIPALES

. . .

Hauten de pointes auchessus		Spitzenhö
du banc	mm. 180	Spitzenhö
Hauteur de pointes dans le rompu	mm. 250	Spitzenhö
Hauteur de pointes au-dessus		Breite de
du chariot	mm. 110	Länge de
Largeur du banc	mm. 270	Spitzenw
Largeur du rombu	mm. 250	Anzahl
Distance entre pointes	mm. 1000-1500	
Nombre de vitesses de la broche	٦.	Spindeld
4	45-70-108-167-260	Land.
Valeur de vitesses	400-620-960-1500	Plan
Avances longitudinales mm	mm. 0.021 ÷ 0.44	Metrisch
Avances transversales mm	$0.021 \div 0.44$	0.875 -
Filetages Métriques mm. 0.375 - 0.5 - 0.625 - 0.75	.5 . 0.625 . 0.75	2.25 - 2
0.875 . 1 . 1.125 . 1.25 . 1.5 -	1.625 - 1.75 - 2	4.75 - 5
2.25 _ 2.5 _ 2.75 _ 3 _ 3.25 _ 3.375 _ 3.5 _ 4 _ 4.5	5 - 3.5 - 4 _ 4.5	Whitwor
4.75 _ 5 - 5.5 - 5.75	;	4 - 416 -
Filetages Whiworth Filels I" .	3 - 31/4 - 31/2	01/- 7/6
4-41/2-43/4-5-51/2-51/4-6-61/	1 - 61/4 - 7 - 8 - 9	10 - 20
91/2 - 10 -11 - 111/2 - 12 - 13 - 131/	1 - 14 - 16 - 18	0 × ×
19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 32 - 36 - 38	28 - 32 - 36 - 38	- Ct
40 - 44 - 46		Spinder
Diamètre du plateau	mm. 310	Ander
Alésage de la broche	mm. 51	
Nombre des avances	n. 80	
Prissance du mofettr à 50 P.	CV.	Ungerar
Poids approximatif	Ka. 1250-1320	Grosse
Londent maxima d'encombrement		Grösse
larged maxima d'encombrement		Grösse
Hauteur maxima d'encombrement		Grösse
Attacco CAM-LOCK type D1-5"	•	;
		Z

# CCESSOIRES NORMAUX

1 équipement éléctrique

l électro-pompe.

Dispositif d'arrosage

I plateau à mors indépendants de 310 mm. de diamètre

I faux plateau pour mandrin universel de 200 mm. de diamètre

1 plateu toc

1 funette fixe 1 funette à suivre

série d'engranages de rechange cône Morse de réduction à la broche

cone morse de reduciron a série de clés

pointes en acier rectifiées

### WICHTIGSTEDATEN UND ABMESUNGEN

180 mm. 250 mm. 110 mm. 270 mm. 500 mm.	45-70-108-167-260 400-620-960-1500 mm. 0.021 ÷ 0.44 mm. 0.021 ÷ 0.44 • 0.5 • 0.625 • 0.75 • 1.625 • 1.75 • 2 8.375 • 3.5 • 4 • 4.5	- 3'/- 3'/ <sub>2</sub> - 7 - 8 - 9 - 16 - 18 2 - 36 - 38	310 mm. 51 80 5 PS. 320 Kg.	000
00-1	45-70-10 400-620 mm. 0.02 mm. 0.02 775 . 0.5 - 0.4 1.5 - 1.625	ndezahl 1" - 3 6 - 6'/2 - 6 <sup>3</sup> /4 1 - 13'/2 - 14 5 - 27 - 28 - 3	mandrins 310 51 80 50-1320	2300-28
Spitzenhöhe über Bett Spitzenhöhe über Kröpfung Spitzenhöe über Schlitten Breite des Bettes Länge der Krôpfung Spitzenweite Anzahl der Spindeloeschwindigkeiten	Spindeldrehzahlen	Whitworh - Gewinde - Gewindezahl 1" - 3 - 3'/4 - 3'/2 - 3'/2 - 3'/2 - 3'/2 - 3'/2 - 3'/2 - 3'/2 - 3'/2 - 3'/2 - 10 - 11 - 11'/2 - 12 - 13 - 13'/2 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 32 - 36 - 38 - 46 - 46 - 46	Durchmesser des Vierbackenmandrins Spinderdurclass Anzahl der: Vorschübe Leistung des Motors	Grösse Länge der Maschine Grösse Breite Grösse Höhe der Maschine Grösse Länge der Maschine

# ZUR NORMALAUSRUESTUNG GEHOERENDES ZUBEHOER

CAM-LOCK - Aufnahmedorn type D1-5"

1 kompl. elektrische Ausrüstung 1 kompl. Kühlmittelanlage mit Elektropumpe

1 kompt. Künlmittelaniage mit tiektropunge 1 Vierbackenfutter mit unabhängigen Backen Ø 310 mm.


1 Flansch zur Aufnahme eines Dreibackenfutters von 200 mm. Ø


1 Mitnehmerscheibe

1 feste Lunette 1 Lauflunette


1 Serie Wechselräder

1 Reduktionskonus 1 Serie Bedienungschlüssel






### SEZIONI COMANDI TESTA Commandes de la poupée - Steuerung des Spindelstokes




SEZIONE SCATOLA AVANZAMENTI, VITE MADRE, BARRE E SUPPORTO
Section de la Boîte des avances, vis mère, barres et support
Schnitt durch Vorschubgetriebe, Leitspindel, Zugspindel und Träger




# COMANDI SCATOLA AVANZAMENTI Commandes boîte avancements - Steuerung Vorschubgetriebe


SEZIONI GREMBIALE
Sections tablier - Schnitt durch Schlosskasten




### SEZIONI GREMBIALE


### Sections tablier - Schnitt durch Schlosskasten






SEZIONI CARRELLO
Sections cariot - Schnitt durch Schlittengruppe






### SEZIONE CONTROPUNTA


### Section Contrepointe - Schnitt durch Reistok





### MONTAGGI DI INGRANAGGI DI RICAMBIO PER PASSI SPECIALI


Montages d'engranages de rechanges pour pas de filetage speciaux Anordnung der Wechselräder zwecks Ausführung von speziellen Gewindesteigungen



<u> </u>						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
PASSO DA	MON	ITAGGIO	INGRAN	AGGI	POSIZIONE LEVE SCATOLA AVANZAMENTI			
ESEGUIRE	ENGRANAGES A MONTER -		POSITION LEVIER BOITE AVANCEMENTS					
PAS DE					HEBELSTELLU	ING AUF VOR	RSCHUBGETRIEBE	
FILETAGE	ENZUSE	ZENDE	WECHSE	LKAEDEK			2 10	
ļ					A-B-C-D	M-W	3 9 4 8	
GEWINDE	M	0	N	P	1	11	5 7	
STEIGUNGEN				 				
mm. 0,4	24	60	20	80	В	M	5	
mm. 0,6 mm. 0,7	20 20	45 45	36 42	80 80	В В	$f M \\ f M$	1 1	
mm. 0,8 mm. 0,9	48 20	45 45	20 36	80	В В С	M M	1 6	
mm. 1,8 mm. 6	20 40	50 41	45 80	80	C D	M M	5 1	
mm. 6,5	40 40	41 41	80 80		D D	M M	2 4	
mm. 8 mm. 9	40 40	41 41	80 80		D D	M M	5 6	
mm. 10 mm, 11	40 40	41 41	80 80		D D	M M	8 9	
mm. 12 mm. 20	45 58	30 29	40 40	80 80	D D	M M	5 8	
.48 f." 31 f."	20 20	58 62	<b>29</b> 32	80 80	A B	f w	1 5	
2'/ <sub>2</sub> f." 2 f."	40 40	41 41	80 80	80 80	D D	$\mathbf{w}$	8 5	
1 5/6 f." 1 2/3 f."	52 52	26 26	30 30	80 80	D D	W W	9 8	
1 1/2 f." 1 1/3 f."	52 52	26 26	30 30	80 80	D D	w w	6 5	
1 1/4	52 52	26 26	30 30	80 80	D D	W W	4 1	
15 f."	40	60	20	80	С	· W	8	
						,		
						į		
							<del>-</del>	
				İ			ļ	
<u></u>		<u>  </u>				<u></u> _	I,	

### SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

### Schème d'appareillage électrique - Elektrische Ausrüstung



- A Motore elettrico
- B Elettropompa
- C Morsettiera
- D Interruttore generale
- E Valvole principali
- F Valvole elettropompa
- G Volvola bassa tensione
- H Salvamotore termico
- I Teleruttore
- L Teleruttore elettropompa
- M Salvamotore termico elettropompa
- N Trasformatore
- O Pulsante arresto elettropompa
- P Pulsante marcia elettropompa
- Q Spia funzionamento elettropompa
- R Pulsante arresto motore
- S Pulsante marcia motore-
- T Spia funzionamento motore

- A Moteur électrique B Blectropompe

- B Blectropompe
  C Bornes
  D Interrupteur général
  E Valves principales
  F Valve de l'électropompe
  G Valve de la basse tension
  H Coupe-circuit thermique de surcharge
  I Télérupteur

- Télérapteur de l'électropompe Coupe-circuit thermique de surcharge de l'electropompe Transformateur
- Poussoir pour l'arrêt de l'électropompe
- Poussoir pour la marche de l'électropompe
- Q Indicateur lumineux du fonctionnement de l'électropompe
- R Poussoir pour l'arrêt du moteur
- S Poussoir pour la marche du moteur
- T Indicateur lumineux de fonctionnement du moteur

- A Elektro-Motor
- B Elektro-Pumpe
- C Klemmbrett
- D Hauptschalter
- E Hauptsicherungen
- F Sicherungen der Elektropumpe
- G Niederspannungssicherung
- H Thermischer Strombrecher
- I Fernschalter
- L Fernschalter für Elektropumpe
- M Thermischer Strombrecher für Elektropumpe
- N Transformator
- O Ausschaltknopf für Elektropumpe
- P Einschaltknpf für Elektropumpe Q Signallampe für Elektropumpe
- R Motor-Ausschaltknopf
- S Motor-Einschaltknopf
- T Meter-Kontrollicht

•	
	•
	,
	***************************************
	•
	1
	•
r	•
·	••••••
	y 7
	***************************************
	•
•	
	••••••••••
	<b>,</b>
,	
• •	
•	
	***************************************
·	
•	
	·
and the second s	
	······································
	•
. v.*	• • •
	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
·	***************************************
•	
	***************************************

### APPARECCHIO A TORNIRE CONICO

### Appareil a tourner conique - Kegeldrehvorrichtung

